


Reporte a las 9:30 hrs. del 25 de Octubre de 2015

- 1 Dren "El Arenal"
Av. de la Luz
5%
- 2 Dren "El Arenal"
Av. del Sol
0%
- 3 Dren "Norte"
Prol. Blvd. BQ
0%
- 4 Dren "Norte"
Acceso III
0%
- 5 Dren "Norte"
Av. Tecnológico Nte.
0%
- 6 Río "Querétaro"
Adjuntas
20%
- 7 Río "Querétaro"
Av. Juárez
10%

16 Dren "Armando Ostos"
Av. Antonio Carranza
0%



Dren "Jurica"
Acceso IV
0%

14 Dren "Menchaca"
Carr. a Chichim.
0%

13 Dren "Cuauhtémoc"
Av. Plateros
0%

12 Dren "Peñuelas"
Av. P. de la Const.
0%

11 Dren "Bolaños"
Av. Felipe Ángeles
0%

10 Dren "Cimatarío I"
Av. B. Domínguez
0%

9 Dren "Cimatarío I"
Av. Corregidora
0%

17 Dren "Cimatarío II"
Av. Candiles
0%

8 Dren "Cimatarío II"
Av. Pasteur Sur
0%

Los Jazmines:
Actual 40%
Válvula Cerrada

El Nabo:
Actual 48%
Válvula Cerrada

Argentina:
Actual 0 %
Desfogue abierto

Benito Juárez:
Actual 31%
Compuertas Radiales Cerradas

***El Refugio:**
Actual 12%
Válvulas Cerradas

Bolaños:
Actual 0%
Compuerta Cerrada

Cuesta China I:
Actual 0%
Válvula Cerrada

Cuesta China II:
Actual 25%
Válvula Cerrada

Cuesta China III:
Actual 0%
Válvula Cerrada

***Cuesta China IV:**
Actual 15%
Válvula Cerrada

***Tángano I:**
Actual 21%
Válvulas Cerradas

Tángano II:
Actual 10%
Válvulas Cerradas

Bordo No. 1:
Actual 0%
Válvula Cerrada

- Bordos a nivel Obra de Toma.
- A hoy se encuentran actualizados los porcentajes de almacenamiento de los bordos de control de avenidas a cargo de esta Comisión.

