

Carrillo
(CNA)
S/D

Juriquilla
(CNA)
S/D



CEA Querétaro
(CEA)
1.3 mm

UTEQ Ambiental
(CEA)
0.0 mm

Hidalgo
S/D


El Marqués (P-7)
(CNA)
S/D


El Pueblito
(CNA)
S/D

CEA Marqués
(CEA)
0.4 mm

Batán
(CNA)
S/D

Observatorio
(CNA)
0.8 mm





1
Dren "El Arenal"
Av. de la Luz
10%

2
Dren "El Arenal"
Av. del Sol
5%

3
Dren "Norte"
Prol. Blvd. BQ
10%

4
Dren "Norte"
Acceso III
10%

5
Dren "Norte"
Av. Tecnológico Nte.
10%

6
Río "Querétaro"
Adjuntas
20%

7
Río "Querétaro"
Av. Juárez
10%

16
Dren "Armando Ostos"
Av. Antonio Carranza
0%

Dren "Jurica"
Acceso IV
2%

14
Dren "Menchaca"
Carr. a Chichim.
0%

13
Dren "Cuauhtémoc"
Av. Plateros
0%

12
Dren "Peñuelas"
Av. P. de la Const.
0%

11
Dren "Bolaños"
Av. Felipe Ángeles
0%

10
Dren "Cimatario I"
Av. B. Domínguez
0%

9
Dren "Cimatario I"
Av. Corregidora
0%

17
Dren "Cimatario II"
Av. Candiles
0%

8
Dren "Cimatario II"
Av. Pasteur Sur
0%

Bordos operados por la CEA
Porcentaje de almacenamiento actual
Reporte del 31 de octubre al 01 de noviembre de 2015

Los Jazmines:
Actual 44%
Válvula Cerrada

El Nabo:
Actual 48%
Válvula Cerrada

Argentina:
Actual 0%
Desfogue abierto

***Tángano I:**
Actual 23%
Válvulas Cerradas

Tángano II:
Actual 18%
Válvulas Cerradas

Benito Juárez:
Actual 32%
Compuertas Radiales Cerradas

***El Refugio:**
Actual 14%
Válvulas Cerradas

Bolaños:
Actual 0%
Compuerta Cerrada

Cuesta China I:
Actual 5%
Válvula Cerrada

Cuesta China II:
Actual 29%
Válvula Cerrada

Cuesta China III:
Actual 0%
Válvula Cerrada

***Cuesta China IV:**
Actual 15%
Válvula Cerrada

Bordo No. 1:
Actual 0%
Válvula Cerrada

Reporte a las 9:30 hrs. Del 01 de Noviembre de 2015

